

## RÉINITIALISATION DU SCANNER APRÈS SCAN ACCIDENTEL DU CODE USB-OEM

Suivre les instructions ci-dessous en cas de lecture accidentelle du code USB OEM, ou si le lecteur est bloqué avec LED verte clignotante et aucun faisceau de lecture, même après avoir appuyé sur la gâchette pendant 5-10 secondes.

- Télécharger du site Datalogic et installer:
  - Le logiciel Aladdin (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28711>)
  - Le pilote "driver v 6.3.2" (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082> )
- Ouvrir Aladdin
- En appuyant sur la gâchette (avec la douchette sur sa base, si vous avez un modèle avec la base), débrancher et rebrancher le câble USB de l'ordinateur (si le lecteur n'était pas connecté, brancher le câble à l'ordinateur en appuyant sur la gâchette)
- Taper sur Tools menu> Force device connection
- Quand la boîte de dialogue change en "USB HID", cliquer sur "connect"
- Dans la colonne bleue, chercher "interface selection", choisir "USB KBD" et cliquer sur "write configuration" (voir prise d'écran ci-dessous)

